


Schemat 7-10 500cpu_she10 - jednostka centralna – pomiary, przełącznik pomiarowy konwertera A\D.